BAJO NIVEL EN CALDERA ACUO-TUBULAR

Año 2005

CARLOS W. THOMASSET

Bajo nivel en caldera acuo-tubular, luego de 1 mes de haberse efectuado la inspección de 25 años (dada por satisfactoria).
La caldera presenta una corrosión en tubos (interna y externa), con un "afinamiento" de la pared de los tubos en forma excesiva.

Incrustación y corrosión



Tubo fisurado pared muy "fina" menos de 1 mm.

Incrustación y corrosión en colectores inferiores
CONTROL DE NIVEL, probable falla eléctrica o "tapón de barros"